

S/G MV87801 てのりぬいぐるみ（アソート）

カチューシャ部分の仕様について

本商品に取り付けておりますカチューシャ部分の縫製仕様について、下記のとおりご案内申し上げます。

カチューシャ部分の縫製跡について

カチューシャ部分の縫製跡につきましては、カチューシャを安定して固定するため、手作業で縫い留めていることにより生じるものです。

本商品は、カチューシャが前後に倒れにくいよう、手作業で3か所を縫い留める仕様としております。カチューシャの色に合わせて黒色の糸を使用しているため、正面からご覧いただいた際には目立ちにくい一方で、裏側の一部に玉留めや縫製跡が見える場合がございます。

なお、裏側に見える玉留めや縫製跡は、カチューシャを安定して固定するための製造工程上の仕様によるものです。

本商品は、正面からの外観およびカチューシャの固定強度を確認のうえ、弊社品質基準内の良品として出荷しております。

ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

参考画像

カチューシャ固定部分の見え方	対象商品イメージ
	

以上